- термометр

Артикул: 1201112

Ни
тем

Ве
тем

По

Пи

Ра

Ве

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА FLUKE 51 II

Лабораторная точность в портативных приборах.

Контактные термоментры Fluke 50 Серии II при малом времени задержки и высокой точности (0.05% + 0.3 оС) имеют все достоинства портативных приборов: лёгкость, прочность и компактность.

Возможности термометров Fluke 50 Серии II.

- Часы, фиксирующие время минимальных, максимальных и средних значений температуры.
- Функция электронной установки нуля, позволяющая компенсировать постоянную погрешность термодатчика, что значительно увеличивает точность измрений.
- Совместимость с термопарами типа J, K, T и E.
- Отображение температуры в Цельсиях, Фаренгейтах или Кельвинах. р
- Брызго- и грязе-защищённый корпус с защитным противоударным чехлом.
- Удобная передняя панель с органами управления и экраном.
- Режим автоматического отключения, позволяющий продлить время работы от одного комплекта батарей. Типовое время работы – 1000 часов от одного комплекта
- Независимая крышка батарейного отсека, позволяющая заменять батареи без нарушения калибровки прибора.
- Опциональный набор аксессуаров ToolPak, повышающий удобство работы с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 51-2 50HZ

Параметр	Значение
Диап. изм°С	-250 +1767
Тип батарейки	3 батареи, тип АА
Габариты мм	173x86x38
Вес, кг	0.4
Ресурс батареи ч.	1000
Зонды Fluke 51 II	
Тип зонда	J
Диапазон измерений С°	-210 +1200
Разрешение С°	0.1
Тип зонда	K
Диапазон измерений °С	-200 +1372
Разрешение °С	0.1
Точность t°	0.05
Тип зонда	T
Диапазон измерений °С	-250 +400
Разрешение °С	0.1
Точность t°	0.05
Тип зонда	E
Диапазон измерений °С	-150 +1000
Разрешение °С	0.1
Точность t°	0.05
Тип зонда	N
Диапазон измерений °С	-200 +1300
Разрешение °С	0.1

Точность t°	0.05

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 51-2 50HZ

№	Наименование
1.	термометр
2.	Батареи
3.	инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83