— люксметр

Ра

По

Пи

Ра

Ве

Описание ПрофКиП Ю118 — люксметр

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю118

Люксметр ПрофКиП Ю118 является универсальным прибором для определения уровня освещенности. Широкое применение люксметра ПрофКиП Ю118 в научных исследованиях, металлургии, промышленности, в сельском хозяйстве, а также охране труда, обусловлено высоким профессиональным уровнем данного прибора и богатым функционалом. Люксметр ПрофКиП Ю118 оснащен усовершенствованным выносным датчиком освещенности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю118

- Диапазон измерений: 0.1 люкс … 40000 люкс
- Тип датчика: выносной
- Точность: ±5%
- Разрешение: 0.1 люкс
- Повторяемость измерений: ±2%
- Время на измерение: 0.5 с
- Единицы измерения: люкс

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю118

Параметры	**Значения**
Диапазон измерений	0.1 люкс … 40000 люкс
Тип датчик	выносной
Точность	до 10000 люкс: ±(4% + 10 знач) от 10000 люкс: ±(5% + 10 знач)
Повторяемость измерений	±2%
Разрешение	0.1 люкс
Время на измерение	0.5 с
Единицы измерения	люкс
Функции	
Регистрация максимальных значений	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю118

- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 130x72x30 мм
- Вес: 0.19 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю118

Наименование	**Количество**
Люксметр ПрофКиП Ю118	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю118

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0.1 люкс … 40000 люкс
Тип датчик	Выносной
Точность	до 10000 люкс: ±(4% + 10 знач) от 10000 люкс: ±(5% + 10 знач)

Параметр	Значение
Разрешение	0,1 люкс
Повторяемость измерений	±2%
Время на измерение	0.5 с
Единицы измерения	Люкс
Функции	
Регистрация максимальных значений	
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	130x72x30 мм
Вес	0.19 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП Ю118

№	Наименование	Количество
1	Люксметр ПрофКиП Ю118	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83