Leica GDF311 (без опт.центрира)

Артикул: 842061

LE

Описание LEICA GDF311 (без опт.центрира)

LEICA Треггер GDF311 (Без опт. центрира)

Треггер без центрира рекомендуется для тахеометров точностью 3”. Большой диаметр подъемных винтов уводны для работы даже в перчатках. Жесткость при кручении 3”, вес 780 грамм.

Гистерезис трегеров серии Professional 3000 не более 3".
Эти трегеры подходят для немоторизованных тахеометров с угловой точностью 5" – 7" и для установки GNSS-антенн и отражателей.

Leica GDF311 подходит для тахеометров с угловой точностью выше чем 3". Подъемные винты имеют большой диаметр, что позволяет выполнять тонкую регулировку даже в рабочих перчатках.
Торсионная жесткость <3", вес 780 грамм.

Характеристики LEICA GDF311 (без опт.центрира)

Технические характеристики LEICA GDF311 (без опт.центрира)	
Вес кг.	0,78