Нижний предел температурного диапазона

Верхний предел температурного диапазона

Погрешность

Разрешение

Тип дисплея

Размеры

Вес

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА C.A 871

Этот переносной инфракрасный термометр просто и точно измеряет температуру на расстоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА (ПИРОМЕТРА) - C.A 871

Параметр	Значение
Отношение расстояния к размеру пятна	8 / 1
Излучательная способность	0,95
Диапазон измерения	от -40 до +538 °C
Разрешение	от 0,1 °C до 100 °C / 1 °C выше
Погрешность	± 2,5% ± 2 °C
Функции Лазерный прицел	Есть
Измерения в непрерывном режиме	Есть
Автоматическое фиксирование результатов на экране	Есть
Выбор единицы измерения	°C или °F
Дисплей	2000 тчк.
Подсветка	Есть
Размеры	160×82×41,5 мм
Вес	180 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ C.A 871

№	Наименование	Количество
1	Пирометр - C.A 871	1
2	Батарейка 9 В	1
3	Чехол для переноски	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование