Инфракрасный термометр (пирометр)

Артикул: 1010000

ПЕРЕНОСНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ СЕРИИ FLUKE 61

Fluke занимается термометрией уже более двух десятилетий. Сегодня мы можем предложить новейшие бесконтактные инфракрасные термометры, аксессуары, а также наш опыт в самых различных сферах их применения. И кроме этого, корпорация **Fluke** предоставляет лучшую в отрасли гарантию на свои приборы и высокий уровень сервисного обслуживания.

Для проведения измерений температуры в труднодоступных, горячих, вращающихся или опасных местах, инфракрасные термометры усиленной серии**Fluke 60** станут наилучшим выбором. Они обеспечивают точные измерения в широком диапазоне температур от -40 °C до 760 °C. В дополнение к этому, усовершенствованная оптическая система позволяет проводить измерения более мелких объектов на большем расстоянии. И это все находится в удобном переносном устройстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 61

Параметр	Значения
Дисплей с подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах	Fluke 61: Да Fluke 62: Да Fluke 63: Да Fluke 66: Да Fluke 68: Да
Фиксация значений температуры	Fluke 61: Да Fluke 62: Да Fluke 63: Да Fluke 66: Да Fluke 68: Да
Диапазон	Fluke 61: от -18 °C до 275 °C (-0 - 525 °F) Fluke 62: от -30 до 500 °C (–20 - 932 °F) Fluke 63: -32 до 545 ºC (-25 to 999 ºF)) Fluke 66: от -32 до 600 °C (-25 - 1100 °F) Fluke 68: от -32 до 760 °C (-25 - 1400 °F)
Мин./макс/средн.	Fluke 61: Нет Fluke 62: макс. Fluke 63: макс. Fluke 66: Все Fluke 68: Все
Регистрация данных	Fluke 61: Нет Fluke 62: Нет Fluke 63: Нет Fluke 66: Да Fluke 68: Да
Отношение расстояния к размеру пятна	Fluke 61: 8:1 Fluke 62: 10:1 при 80% энергии Fluke 63: 12:1 Fluke 66: 30:1 Fluke 68: 50:1
Сигнализация о выходе за установленные пределы	Fluke 61: Нет Fluke 62: Нет Fluke 63: Да Fluke 66: Да Fluke 68: Да
Резистивный датчик в качестве дополнительной принадлежности (контактное измерение температуры)	Fluke 61: Нет Fluke 62: Нет Fluke 63: Нет Fluke 66: Да Fluke 68: Да

Параметр	Значения
Коэффициент излучения	Fluke 61: Фиксированная величина 0,95 Fluke 62: Фиксированная величина 0,95 Fluke 63: Фиксированная величина 0,95 Fluke 66: Цифровая настройка от 0,1 до 1,0 с шагом 0,01 Fluke 68: Цифровая настройка от 0,1 до 1,0 с шагом 0,01
Точность измерений	
Fluke 61	от -18 °C (0 °F) до -1 °C (30 °F): ± 3 °C (5 °F) свыше -1 °C (30 °F) до 275 °C (525 °F): ± 2% от показания или 2 °C (3,5 °F) (При стабильной температуре прибора в пределах 23-25 °C)
Fluke 63, 66, 68	от -32 до -26 ºC (от -25 до -15 ºF): ±3 ºC (±5 ºF) от -26 до -18 ºC (от -15 до 0 ºF): ±2.5 ºC (±4 ºF) от -18 до 23 ºC (от -0 до 73 ºF): ±2 ºC (±3 ºF) Для мишеней, имеющих температуру выше 23 °C: (73 ºF): ±1% от измерения или ± 1 °C, выбирается большее из значений

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 61

№	Наименование	Количество
1.	Пирометр	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83