Те
ра

Ни
те

Ве
те

Те
хра

По

Пи

Ра

Ве

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 521

- 4 измерительных входа;
- Термопара K, J, E, T –типа;
- -200 - 1370°C /-328 - 2498 °F (с соответствующим датчиком);
- Разрешение 0,1 °C / F;
- Базовая погрешность 0,1%;
- 4 цифровых шкалы на ЖКИ;
- Защита изм. входов до 30 Вскз;
- Регистратор показаний (32.000);
- Удержание показаний;
- Измерение мин/макс значений;
- Интерфейс USB + ПО; Bluetooth;
- Подсветка дисплея;
- Функция автовыключения.

Характеристики CENTER 521 — измеритель температуры и влажности

Измерительный вход	4 входа
Температура (термопара)	-200...1370 °C
Типы термопар	K, J, E, T, N ,R, S
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± 0,1 %
Источник питания	1,5В x4 (тип AAA)
Особенности	Удержание показаний, МАКС/ МИН/ СРЕД, T1-T2, регистратор на 32.000 показаний, таймер, память 100 ячеек, допусковый контроль (T1), автовыключение (30 м), поддержка приложений для iOS, Android
Интерфейс	USB (микро), Bluetooth (адаптер BT-01)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 521

№	Наименование	Количество
1	Измеритель температуры и влажности CENTER 521	1
2	Термопара K - типа	2
3	Батарея 1,5 В	4
4	ПО	1
5	Кабель USB	1
6	Транспортная сумка	1
7	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025 ЭСКО

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83