Артикул: 560766

Описание ЗУ Trimble Super 10-30 V DC

Зарядное устройство для внешних батарей Trimble (на 4 батареи). Используется для зарядки: внутренних Trimble 572242460 и внешних Trimble 58005009, Trimble 572204270 аккумуляторов тахеометров .

БЕЗ КАБЕЛЯ (GDM/GTR/ATS).

Купить зарядное устройство Super 10-30 V DC без кабеля (GDM/GTR/ATS), а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики ЗУ Trimble Super 10-30 V DC

	ЗУ Trimble Super 10-30 V DC
Тип устройства	зарядное устройство
Назначение	для зарядки внутренних Trimble 572242460 и внешних Trimble 58005009, Trimble 572204270 аккумуляторов тахеометров

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование