Диаметр захвата

Переменный ток I

Назначение

Ваттметр

Аналоговая шкала

Измерение сопротивления

Измерение температуры

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI 110:

- MULTI 110 представляет собой амперметр типа зажимного типа, который в наименьшей степени подвержен воздействию внешних магнитных полей;
- Раскрытие клещей до 30 мм позволяет измерять ток утечки кабеля SV;
- Функция удержания данных. Особенно полезна при работе в темных или труднодоступных местах;
- Карманный размер и малый вес.

Характеристики MULTI 110

Параметр	Значение
Измерение переменного тока	2/ 20 мА/ 60 А (50/60 Гц)
Разрешение	1/10 мкА/ 10 мА
Базовая погрешность	1 %
Функция удержание показаний	+
Индикатор разряда батареи	+
Дисплей	ЖК-дисплей, разрешение 1999
Герметичный влагозащищенный корпус	+
Автоотключение	Через 10 мин.
Скорость измерений	2 изм./сек
Питание	2 x 1,5 В тип «LR-44»
Раскрытие	30 мм
Габариты	59 x 158 x 23 мм
Вес	120 г

Комплектация MULTI 110

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI 110	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование