онд для измерения температуры и влажности L=1000 мм

Артикул: 00-00002048

ОПИСАНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ L=1000ММ ЗВЛ8.1000Т

Зонд для измерения температуры и влажности **ЗВЛ8.1000Т** для термометров контактных **ТК-5.08**, **ТК-5.06С**, **ТК-5.09С**, **ТК-5.11С**, **ТК-5.27**, **ТК-5.29**. Измеряемая среда: газовые среды без механических примесей и агрессивных паров. Диапазон измерений температуры: -20…+85ºС. Диапазон измерения относительной влажности: 0…100%. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении температуры: ±0,5ºС. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении влажности: ±3%. Длина: 1000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ L=1000ММ ЗВЛ8.1000Т

Параметр	Значение
Измеряемая среда	газовые среды без механических примесей и агрессивных паров
Диапазон измерений температуры	-20…+85ºС
Диапазон измерения относительной влажности	0…100%
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении температуры	±0,5ºС
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении влажности	±3%
Длина	1000 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗВЛ8.1000Т

№	Наименование	Количество
1	Зонд для измерения влажности и температуры L=1000мм ЗВЛ8.1000Т	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование