ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003 — датчик контроля изоляции

Артикул: 127988

Описание Радио-Сервис ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003 — датчик контроля изоляции

Датчик контроля изоляции **ДКИ-Е с браслетом** предназначен для локализации мест повреждения при промерзшем грунте и над асфальтом. Высокая скорость работы.

Комплектация Радио-Сервис ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003 — датчик контроля изоляции

№	Наименование	Количество
1	Датчик контроля изоляции ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование