Описание Опция 11 (АКИП-2103)

Термопара К-типа. Температурный диапазон -50 ~ +200 С.
Рекомендована для вольтметров серий В7-78/Х, АКИП-2103. Для вольтметров не имеющих специального входа для подключения термопары необходимо использовать адаптер-переходник ТА-100.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование