сокоточный зонд влажности / температуры

Артикул: 0636 9741

Те

По

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ 0636 9741

При производстве и обработке чувствительных материалов и продукции необходим постоянный мониторинг и контроль условий окружающей среды. Используйте данный зонд температуры и влажности (с подходящим измерительным прибором) для проверки производственных условий с максимальной точностью.

В чистых помещениях также требуется постоянный и тщательный мониторинг условий микроклимата. Данный зонд идеально подходит для этой сферы применения.

Внимание! Для работы зонда необходим кабель с разъемным соединением (номер заказа 0430 0143 или 0430 0145).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОТОЧНОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ 0636 9741

Параметр	Значение
NTC	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0,2 °C (+10 ... +40 °C) ±0,4 °C (в ост. диапазоне)
Быстродействие	12 с.
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... +100 % ОВ
Погрешность	±1 % ОВ (+10 ... +90 % ОВ)* ±2,0 % ОВ (в ост. диапазоне) * при температуре от +15 ... +30 °C
Общие технические данные	
Диаметр наконечника трубки зонда	21 mm

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0636 9741

№	Наименование	Количество
1.	Высокоточный зонд влажности / температуры 0636 9741	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование