мопары К-типа VA3200

Артикул: VA3200

ОПИСАНИЕ

Переходник для термопары К-типа. Предназначен для быстрого и надежного подсоединения термопары к измерительным приборам большинства производителей измерительной техники. Расстояние между контактами 15 мм.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование