Пи

Те
эк

Те
хр

Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ЭНДОСКОПА

Эндоскоп **testo 319** из фибростекла позволяет проводить инспекции в труднодоступных местах, таких как воздуховоды, вентиляторы, станки и моторы и т.п. Диагностирование коррозии, износа деталей, состояния сварных швов и многое другое может проводиться легко, удобно и очень быстро с использованием эндоскопа. Гибкий testo 319 может помещаться в полости, высверленные отверстия и изгибы. Вы можете легко настроить фокус с использованием фокусировочного кольца. Таким образом, поврежденные участки могут быть осмотрены без необходимости в разборе агрегата. Высокая гибкость с радиусом наклона 50 мм; средняя гибкость или низкая гибкость; универсальное применение благодаря насадкам различной гибкости.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИБРОСКОПА TESTO 319

- Кол-во пикселей: 6,000
- Область обзора эндооптики: 50 градусов
- Угол зрения: 45 градусов +/-5 град.
- Мин. фокусное расстояние: 15 мм (фокус)
- Макс. фокусное расстояние: 150 мм (с подсветкой)
- Температура эксплуатации и хранения: -20 до +80 C
- Рабочая температура зонда: -20 до +80 C
- Диаметр зонда: 6.5 мм
- Длина зонда: 1247 мм +/- 6
- Макс. радиус наклона: 50 мм
- Источник подсветки: LED 2-х точечная подсветка
- Ресурс лампы: 50,000 ч
- Данные зонда: Наконечник зонда водонепроницаем до рукоятки. Краткосрочное сопротивление к силиконовым маслам, бензину, керосину. Масла или бензин должны быть немедленно вытерты насухо после измерения!
- Корпус: черный
- Тип батареи: 3 AA миньон 1.5 В
- Ресурс батареи: 4 ч

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина зонда мм | 1247 |
| Диаметр зонда мм | 6 |
| Максимальный радиус изгиба мм | 50 |
| Источник света | 2-х точечная |
| Угол обзора | 45 градусов |
| Температура хранения C° | -20 +80 |
| Рабочая температура C° | -20 +80 |
| Элемент питания | 3 x AA |
| Ресурс батарей | 4 ч |
| Вес кг | 0.600 |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭНДОСКОПА TESTO 319

- технический гибкий эндоскоп Testo,
- гибкий зонд,
- магнитное крепление,
- держатель для зеркала,
- сумка для переноски,

- инструкция по эксплуатации.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- двухканальный подсоединяемый шланг
- жесткий кейс для переноски эндоскопа с полным комплектом принадлежностей
- декарбонированная подсоединяемая трубка
- держатель «3-я рука» для двухканального шланга
- температурный зонд для двухканального шланга
- гибкая подсоединяемая трубка «S-образной формы»

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**