Че

Описание Fluke C50

Fluke C50 - сумка для измерительного прибора, на молнии с ремешком на запястье и широким ремнем на плечо. Для мультиметров моделей 113/114/115/116/117, и термометров 51/52/53/54. Размеры 192x90x38 мм. Масса брутто: 0.12 кг.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование