



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

указатель чередования фаз

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
фа

По
вр

Пи

НАЗНАЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ E117.1 ФАЗА-Н:

Определение порядка чередования фаз при подключении асинхронных и синхронных двигателей, аппаратов защиты и регулирования, трехфазных счетчиков и других устройств, требующих определения чередования фаз в трехфазных цепях 0,38 кВ.

Индикация наличия напряжения переменного тока значением 100, 220, 380 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА УКАЗАТЕЛЯ E117.1 ФАЗА-Н:

- полное соответствие требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.091;
- указывает прямое и обратное чередование фаз;
- возможность работы при любой ориентации указателя в пространстве;
- возможность более длительного подключения к сети;
- температурный диапазон от минус 30 до 40 °С.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83