



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Погрешность _____

Разрешение _____

Температура
рабочая _____

Влажность _____

Питание _____

Размеры _____

Вес _____

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 311

- 2 входа;
- Универсальный датчик и термopара К-типа;
- Измерение температуры - 200 ... 1370 °C / - 328 ... 2498 °F (с соответствующим датчиком);
- Разрешение 0,1 °C / F;
- Погрешность 0,3 %;
- Измерение влажности 0 ... 100 %;
- Разрешение 0,1 %;
- Погрешность 2,5 %;
- Дополнительный измерительный вход T2;
- Удержание показаний;
- D - измерения;
- Измерение min / max-значений;
- Регистрация показаний в реальном масштабе времени через интерфейс RS-232;
- Универсальное питание;
- Автовыключение;
- Блокировка автовыключения.

Характеристики CENTER 311 — измеритель температуры и влажности

Измерительный вход	2 входа
Температура (универсальный датчик)	-20...60 °C
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± 0,7 °C
Относительная влажность	0...100%
Разрешение	0,1 %
Погрешность	± 2,5 %
Температура (термopара)	-200...1370 °C
Типы термopар	K
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	МИН/ МАКС, удержание показаний, дельта-измерения, выносной датчик (до 1,2м), автовыключение (30 м)
Интерфейс	USB(эмуляция RS-232)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 311

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр CENTER 311	1
2	Кейс	1
3	Термopара К-типа TP-K01 (диапазон: -50...200 °C)	1
4	Батарея питания 9В	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Методика поверки	1
7	Упаковочная коробка	1

