



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни  
ди  
Ве  
ди  
По  
Ра  
Те  
ра  
Вл  
Пи  
Ра  
Ве

### ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 314

- 2 входа;
- Универсальный датчик и термопара К-типа;
- Измерение температуры - 200 °С ... 1370 °С; - 328 °F ... 2498 °F;
- Разрешение 0,1 °С / F;
- Погрешность 0,3 %;
- Измерение влажности 0 ... 100 %;
- Разрешение 0,1 %;
- Погрешность 2,5 %;
- Дополнительный измерительный вход T2;
- Удержание;
- D - измерения;
- Измерение min / max-значений;
- Регистратор на 16000 показаний;
- Таймер;
- Регистрация показаний в реальном масштабе времени через интерфейс RS-232;
- RS-232 с программой;
- Универсальное питание;
- Автовывключение;
- Блокировка автовывключения.

### Характеристики CENTER 314 — измеритель температуры и влажности

Измерительный вход	2 входа
Температура (универсальный датчик)	-20...60 °С
Разрешение	0,1 °С
Погрешность	± 0,7 °С
Температура (термопара)	-200...1370 °С
Типы термопар	К
Разрешение	0,1 °С
Погрешность	± (0,3 % + 1 °С)
Относительная влажность	0...100%
Разрешение	0,1 %
Погрешность	± 2,5 %
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	МИН/ МАКС, удержание показаний, дельта-измерения, регистратор на 16.000 показаний, таймер, выносной датчик (до 1,2м), автовывключение (30 м)
Интерфейс	USB(эмуляция RS-232)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 314

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр CENTER 314	1
2	Кейс	1
3	Термопара К-типа TP-K01 (диапазон: -50...200 °С)	1
4	Интерфейсный кабель (RS-232) и программное обеспечение на диске	1
5	Батарея питания 9В	1
6	Руководство по эксплуатации	1
7	Методика поверки	1
8	Упаковочная коробка	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**