



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 101071-00-04



Описание 3у Trimble 101071-00-04

Используется с универсальным зарядным устройством для зарядки различных батарей Trimble, а также для питания/зарядки GNSS приемника Trimble R9s.

Купить Адаптер Trimble 101071-00-04, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики 3у Trimble 101071-00-04

Адаптер Trimble 101071-00-04	
Тип устройства	адаптер питания
Назначение	для зарядки различных батарей Trimble, а также для питания/зарядки GNSS приемника Trimble R9s

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83