



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (495) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 280045



Описание Питание внешнее (6Ач) комплект Trimble R10 Base Kit

Trimble R10 Base Kit представляет из себя набор аксессуаров и включает: мягкую сумку, батарею емкостью 6 мАч на 12 В, зарядное устройство и блок питания, Y-кабель длиной 2.5 м, измерительную рулетку. Комплект внешнего питания Trimble R10 для ГНСС-приёмников Trimble R1/R2/R4/R5/R6/R7/R8s/R10/R10-2.

Купить Trimble R10 Base Kit, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Питание внешнее (6Ач) комплект Trimble R10 Base Kit

	Trimble R10 Base Kit
Тип устройства	комплект внешнего питания
Назначение	для ГНСС-приёмников Trimble R1/R2/R4/R5/R6/R7/R8s/R10/R10-2
Напряжение	12 В
Емкость	6 мАч

Комплектация Питание внешнее (6Ач) комплект Trimble R10 Base Kit

- Мягкая сумка
- Батарея емкостью 6 мАч на 12 В
- Зарядное устройство и блок питания
- Y-кабель длиной 2.5 м
- Измерительная рулетка

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83