



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: APPA A12



Ди  
за

Пе

U

По

U

Пе

I

По

I

То

по

То

пе

Из

со

## НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A12:

Клещи электроизмерительные APPA A12: Максимально индицируемое число 4000; Подсветка дисплея, большой размер символов; Аналоговая шкала; Измерение переменного тока до 600 А; Измерение постоянного тока до 600 А; Измерение переменного напряжения до 600 В; Измерение постоянного напряжения до 600 В; Измерение сопротивления до 400 Ом; Звуковой прозвон цепи; Удержание показаний; Регистрация пиковых значений (> 10 мс); Кнопка автоустановки нуля в режиме DCA; Регистрация минимальных/максимальных значений; Измерение частоты; Автовыключение питания; Охват провода диаметром до 35 мм; Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м); Комплектуется поясной сумкой; Электробезопасное и эргономичное исполнение; Удобное расположение батарейного отсека; Электробезопасность: категория III 600 В.

Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке, в абсолютной темноте. Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения.

Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом.

Серия имеет в составе несколько моделей обладающих поистине уникальными характеристиками: губки с большим охватом (51 мм), датчик позволяющий снимать показания с проводников с током до 1000 А и никель-стальной сплав губок (в моделях с индексом "Н") с малым гистерезисом (остаточный магнетизм).

## Характеристики APPA A12

| Параметр                | Значения                |
|-------------------------|-------------------------|
| Переменное напряжение   |                         |
| Пределы измерений       | 400; 600 В              |
| Погрешность             | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 В                   |
| Измерение ср. кв. зн.   | синусоидальный сигнал   |
| Защита входа            | 600 В                   |
| Постоянное напряжение   |                         |
| Пределы измерений       | 400; 600 В              |
| Погрешность             | ± (0,7 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 В                   |
| Защита входа            | 600 В                   |
| Переменный ток          |                         |
| Пределы измерений       | 400; 600 А              |
| Погрешность             | ± (1,9 % + 7 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 А                   |
| Измерение ср. кв. зн.   | синусоидальный сигнал   |
| Защита входа            | 600 А                   |
| Постоянный ток          |                         |
| Пределы измерений       | 400; 600 А              |
| Погрешность             | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 А                   |

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Защита входа                   | 600 А                                        |
| Сопротивление                  |                                              |
| Пределы измерений              | 400 Ом                                       |
| Погрешность                    | ± (1,0 % + 3 ед. счета)                      |
| Максимальное разрешение        | 0,1 Ом                                       |
| Защита входа                   | 600 В                                        |
| Прозвон цепи                   |                                              |
| Порог срабатывания             | 30 Ом                                        |
| Индикация                      | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц   |
| Защита входа                   | 600 В                                        |
| Частота (тока)                 |                                              |
| Пределы измерений              | до 400 Гц                                    |
| Погрешность                    | ± (0,1 % + 2 ед. счета)                      |
| Максимальное разрешение        | 1 Гц                                         |
| Защита входа                   | 600 В                                        |
| Общие данные                   |                                              |
| Тип преобразователя            | датчик Холла                                 |
| Максимально индицируемое число | 4000                                         |
| Скорость измерения             | 4 изм./с                                     |
| Максимальный диаметр провода   | 35 мм                                        |
| Источник питания               | 1,5 В x 2 (тип AA)                           |
| Срок службы питания            | 300 ч                                        |
| Автовыключение                 | 30 мин                                       |
| Условия эксплуатации           | 0 °С ... 50 °С, отн. влажность не более 80 % |
| Габаритные размеры             | 78x235x51 мм                                 |
| Масса                          | 380 г                                        |

## Комплектация APPA A12

| №  | Наименование                        | Количество |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1. | Клещи электроизмерительные APPA A12 | 1          |
| 2. | Источник питания                    | 1          |
| 3. | Транспортная сумка                  | 1          |
| 4. | Руководство по эксплуатации         | 1          |
| 5. | Измерительные провода               | 2          |