



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003 — датчик контроля изоляции

Артикул: 127988



Описание Радио-Сервис ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003 — датчик контроля изоляции

Датчик контроля изоляции **ДКИ-Е с браслетом** предназначен для локализации мест повреждения при промерзшем грунте и над асфальтом. Высокая скорость работы.

Комплектация Радио-Сервис ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003 — датчик контроля изоляции

№	Наименование	Количество
1	Датчик контроля изоляции ДКИ-Е с браслетом РАПМ.411129.003	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83