

телефон в москве +7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy TPA10

Съемный адаптер-переходник для пробников TekProbe™. Обеспечивает возможность использования всех пробников с интерфейсом TekProbe с любым осциллографом Teledyne LeCroy, имеющим вход типа ProBus. Спецификации: напряжения питания + 15В, - 15В, + 5В, - 5В (±2% в каждом номинале), напряжение пост. смещение (offset): ±1 В (±1%), макс. входное напряжение: 47 В пик, 33 В скз. Автоматическое детектирование пробников при подключении на входной канал. Поддержка необходимых диапазонов вх. мощности и уровней постоянного смещения при управлении подключаемым пробником. Обеспечивает подключение пробников с диапазоном частот до 4 ГГц. Активация путем прогр.-аппаратного обновления ЦЗО (смена FW). Полная совместимость с самыми различными конструкциями и типами пробников: внешние диф. усилители, токовые датчики, активные и дифференциальные пробники с соединителем типа ВNC. Размер: 31,1 х 39 х 87 мм, масса 119 г. Рабочие условия 0-50 ° С.

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83