



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 482643



Ди
Пи
Тел
ра
Тел
хр
Вл
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ЛЮКСМЕТРА DT-92

Компактный люксметр **DT-92** удобный и легкий прибор для измерения освещенности. Он может легко найти применение во множестве задач — от проверки освещенности в повседневной жизни до уровня измерения освещенности в офисах и на производстве.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКСМЕТРА DT-92

- Современный компактный дизайн;
- Подсветка дисплея;
- Программа Bluetooth4.0, APP;
- Автовыключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА DT-92

Параметр	Значение
Дисплей	3-3/4 ЖК с высокоскоростной 40-сегментной шкалой
Диапазон измерений	400 Люкс, 4000 Люкс, 40 кЛюкс/40, 400, 4000 Фут×кд
Замечание	1 фут×кд = 10,76 Люкс, 1 кЛюкс=1000 Люкс, 1 кФутк×д=1000 Фут×кд
Индикация перегрузки	«OL» на дисплее
Точность	±5% ± 10 (< 10000 Люкс) ±10% ± 10 (> 10000 Люкс)
Воспроизводимость	±3%
Частота измерения	2 раза/сек по аналоговой графической шкале 2 раза/сек по цифровым показаниям
Рабочая температура и влажность	0°C до 40°C (32°F до 104°F) 0% до 80% RH
Температура и влажность при хранении	-10°C до 50°C (14°F до 140°F) и 0% до 80% RH
Питание	1 элемент питания 9В
Размеры	206 Д x 54 Ш x 35,6 В (мм)
Вес	173 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-92

№	Наименование	Количество
1	Люксметр DT-92	1
2	Элемент питания 9 В типа Крона	1
3	Руководство пользователя	1