



ТД «ЭСКО»

Точные измерения циты
— наша профессия!

ерки средств защиты

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни
со
не
На
ра:
не
По
из:
3%
Пи
Ан
По
ПК
Нк
Пи
от
Из
те
Нк

Описание БРИС Ванна для проверки средств защиты

Для проведения испытаний необходим источник высокого напряжения на 10 или 50 кВ (приобретается отдельно).

Есть в продаже готовые комплекты с данной ванной: АИСТ-10 (с источником 10 кВ) и АИСТ-50/70 (с источником 50 кВ).

Ванна для испытания средств индивидуальной защиты предназначена для испытания изоляции защитных средств (резиновые боты, резиновые галоши, перчатки) переменным электрическим напряжением до 15 кВ частотой 50 Гц. Выпускается в двух модификациях ИТЗ и ИТЗ-Р. ИТЗ-Р имеет встроенный модуль радиообмена с персональным компьютером для ведения базы данных, сохранения результатов и формирования протокола испытаний. В комплекте к нему прилагается программное обеспечение, существенно расширяющее возможности блока. Дальность действия радиоканала в среднем составляет не менее 10 метров.

Характеристики БРИС Ванна для проверки средств защиты

Параметр	Значение
Выходное регулируемое напряжение, кВ	15 (6 для испытания перчаток)
Ток нагрузки не менее, мА	25
Погрешность измерения напряжения не более, %	3
Погрешность измерения тока не более, %	3
Источник должен иметь защиту от короткого замыкания, мА	ток срабатывания не более 50
Параметры индикатора тока	
Диапазон измерения переменного тока, мА	1-7,5
Погрешность измерения в диапазоне 2-7,5 мА, %	3
Погрешность измерения в диапазоне 1-2 мА, %	5
Дискретность установки индикации тока, мА	0,5
Питание	от встроенного Li-ion аккумулятора
Время работы без подзарядки, ч	не менее 16
Время заряда аккумулятора при полном разряде, ч	не более 4
Параметры ванны	
Количество испытательных электродов для перчаток, шт	4
Количество испытуемых бот или галош, шт	4
Габаритные размеры, мм	700x650x1000
Масса без воды не более, кг	30
Срок службы, лет	10

Комплектация БРИС Ванна для проверки средств защиты

№	Наименование	Количество
1	Ванна в сборе	1
2	Индикатор тока	1
3	Насос для наполнения перчаток и бот	1
4	Подставка для бот (галош)	1
5	Стойка для испытания указателей высокого напряжения	2
6	Кабель заземления	1

№	Наименование	Количество
7	Кабель высоковольтный	1
8	Аккумулятор	1
9	Зарядное устройство для аккумуляторов	1
10	Пистолет наливной	1
11	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83