



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481318



Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА DT-86

Компактный **люксметр DT-86** удобный и легкий прибор для измерения освещенности. Он может легко найти применение во множестве задач — от проверки освещенности в повседневной жизни до уровня измерения освещенности в офисах и на производстве.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКСМЕТРА DT-86

- Современный компактный дизайн;
- Подсветка дисплея;
- Автовыключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА DT-86

Параметр	Значение
Освещенность	40000 лк: $\pm(5\%+10\text{емр})$
Скорость измерения	1.5 изм/с
Размеры	157 x 55 x 32 мм
Вес	138 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-86

№	Наименование	Количество
1	Люксметр DT-86	1
2	Руководство пользователя	1
3	Элемент питания 9 В типа Крона	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83