



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

психрометр
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



По
Ра
Ди
Тем
ра
Вл
Тем
хр
Пи
Ра
Ве

ОСОБЕННОСТИ ПСИХРОМЕТРА CENTER 318

- Измерение температуры, температуры влажного термометра, температуры точки росы: -20...60 °C; -4...140 °F;
- Измерение влажности 0...100%;
- Высокое разрешение (0,1 %; 0,1 °C/ 0,1 °F);
- Взаимозаменяемый цифровой датчик;
- Двойной дисплей с подсветкой;
- Термисторный сенсор измерения температуры;
- Измерение min/max значений;
- Удержание показаний;
- Автовыключение питания.

Характеристики CENTER 318 — психрометр

Измерительный вход	1 вход
Температура (универсальный датчик)	-20...60 °C
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± 0,8 °C
Относительная влажность	0...100%
Разрешение	0,1 %
Погрешность	± 2 %
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	МИН/ МАКС, удержание показаний, измерение точки росы (Dew Point), регистратор на 16.000 показаний, таймер, автовыключение (30 м), подсветка экрана, откидная подставка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 318

№	Наименование	Количество
1	Психрометр - CENTER 318	1
2	Батарея	1
3	Кабель USB	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	ПО SE - 318	1
6	Чехол	1

