



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 481059



Ча  
та  
  
На  
та  
  
На  
та  
  
То  
та  
  
То  
та  
  
Ис  
  
От  
ин  
  
Ча  
та  
  
Со  
та  
  
Ем  
та  
  
Из  
те  
  
Те  
  
Пр  
це  
  
Ис  
пе  
  
Ск  
им  
  
Уд  
по  
  
Фу  
та  
  
Па  
  
Гр  
шк  
  
Из  
РН  
  
По  
  
Вз  
  
По  
эл

Цифровой мультиметр DT-9908 – мультиметр в двойном пластиковом корпусе. Мультиметр сочетает в себе точность, простоту в использовании, безопасность и надежность.

### ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА DT-9908

- Защита от перегрузок EN61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V;
- Защита на всех диапазонах;
- Защищенный корпус;
- Подсветка дисплея;
- Высокая производительность;

- Высокая точность;
- Литой пластиковый корпус;
- Диодный тест;
- Прозвонка цепей.

## Характеристики DT-9908

| Параметр              | Значение         | Точность     |
|-----------------------|------------------|--------------|
| Разрядность шкалы     | 2000 отсчетов    |              |
| Постоянное напряжение | 1000В            | ±(0.5%+2емр) |
| Переменное напряжение | 700В             | ±(1.0%+3емр) |
| Постоянный ток        | 20А              | ±(1.0%+3емр) |
| Переменный ток        | 20А              | ±(1.2%+3емр) |
| Сопротивление         | 20МΩ             | ±(1.0%+2емр) |
| Температура           | 760°C            | ±(3.0%+3емр) |
| Частота               | 20кГц            | ±(1.5%+5емр) |
| Емкость               | 200мкФ           | ±(4.0%+3емр) |
| Диодный тест          | 2.8В             |              |
| Прозвонка цепей       | 30Ω              |              |
| Размеры               | 182 x 82 x 55 мм |              |
| Вес                   | 380 г            |              |

## Комплектация DT-9908

| №  | Наименование                   | Количество |
|----|--------------------------------|------------|
| 1. | Цифровой мультиметр DT-9908    | 1          |
| 2. | Щупы                           | 1          |
| 3. | Руководство пользователя       | 1          |
| 4. | Термопара К-типа               | 1          |
| 5. | Элемент питания 9 В типа Крона | 1          |