



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ко
лёт



Описание Fluke 51-2 50HZ

Fluke 51 II – измеритель температуры универсальный

Особенности термометра Fluke 51 II:

ЛАБОРАТОРНАЯ ТОЧНОСТЬ В ПОРТАТИВНЫХ ПРИБОРАХ.

Контактные термометры Fluke 50 Серии II при малом времени задержки и высокой точности (0.05% + 0.3 оС) имеют все достоинства портативных приборов: лёгкость, прочность и компактность.

Возможности термометров Fluke 50 Серии II

- Часы, фиксирующие время минимальных, максимальных и средних значений температуры.
- Функция электронной установки нуля, позволяющая компенсировать постоянную погрешность термодатчика, что значительно увеличивает точность измерений.
- Совместимость с термодатчиками типа J, K, T и E.
- Отображение температуры в Цельсиях, Фаренгейтах или Кельвинах.
- Брызго- и грязе-защищённый корпус с защитным противоударным чехлом.
- Удобная передняя панель с органами управления и экраном.
- Режим автоматического отключения, позволяющий продлить время работы от одного комплекта батарей. Типовое время работы – 1000 часов от одного комплекта.
- Независимая крышка батарейного отсека, позволяющая заменять батареи без нарушения калибровки прибора.
- Опциональный набор аксессуаров ToolPak, повышающий удобство работы с прибором.

Характеристики Fluke 51-2 50HZ

Технические характеристики Fluke 51 II	
Диап. изм.°C	-250 +1767
Тип батарейки	3 батареи, тип AA
Габариты мм	173x86x38
Вес, кг	0.4
Ресурс батареи ч.	1000
Зонды Fluke 51 II	
Тип зонда	J
Диапазон измерений °C	-210 +1200
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	K
Диапазон измерений °C	-200 +1372
Разрешение °C	0.1
Точность t°	0.05
Тип зонда	T
Диапазон измерений °C	-250 +400
Разрешение °C	0.1
Точность t°	0.05
Тип зонда	E
Диапазон измерений °C	-150 +1000
Разрешение °C	0.1
Точность t°	0.05

Тип зонда	N
Диапазон измерений °C	-200 +1300
Разрешение °C	0.1
Точность t°	0.05

Комплектация Fluke 51-2 50HZ

1.	термометр
2.	Батарей
3.	инструкция

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83