



Тип измерительных аксессуаров

Стандартная комплектация:

- типа В или СU (белого цвета)
- типа С (красного цвета)
- типа Е (фиолетового цвета)
- типа J (черного цвета)
- типа К (желтого цвета)
- типа L (J-DIN) (синего цвета)
- типа N (оранжевого цвета)
- типа R/S (зеленого цвета)
- типа Т (синего цвета)
- типа U (T-DIN) (коричневого цвета)

Описание Fluke 700TC1

Тип измерительных аксессуаров	набор разъемов	
-------------------------------	----------------	--

Стандартная комплектация:

- типа В или СU (белого цвета)
- типа С (красного цвета)
- типа Е (фиолетового цвета)
- типа J (черного цвета)
- типа К (желтого цвета)
- типа L (J-DIN) (синего цвета)
- типа N (оранжевого цвета)
- типа R/S (зеленого цвета)
- типа Т (синего цвета)
- типа U (T-DIN) (коричневого цвета)

Характеристики Fluke 700TC1

Технические характеристики Fluke 700TC1	
Вес кг.	0.100