



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

-36 ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата

Перемен I

Частота тока

Ток перемен

Сопроти

Назначе

Измерен темпера

Измерен RMS

Гибкие

Погрешн

Описание Fluke i3000S FLEX-36

Гибкие клещи-адаптер (токовый датчик); Максимальный измеряемый диаметр 275 мм; Базовая погрешность 1%; Ток переменный 30 А...3 кА; Измерение TRMS.

Характеристики Fluke i3000S FLEX-36

Параметр	Значения
Номинальный диапазон тока	30 A 300 A 3000 A
Расширенный диапазон переменного тока	1 - 30 A 2 - 300 A 30 - 3000 A
Максимальный ток	3500 A
Минимальный измеряемый ток	1 A
Базовая погрешность (48-65 Гц)	1%
Допустимая частота	10 Гц - 50 кГц
Максимальное рабочее напряжение	600 В AC
Максимальный диаметр проводника	275 мм
Выходные уровни	100 мВ/А 10 мВ/А 1 мВ/А
Срок службы элемента питания	400 часов
Длина измерительного кабеля	0,5
Разъем BNC	есть
Переходник с BNC на штекер прилагается	есть
Безопасность	CAT III, 600 В

Комплектация Fluke i3000S FLEX-36

№	Наименование	Количество
1.	Клещи i3000 flex-36	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

