



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 198299



Описание Кабель для Trimble M3 DR Arctic

Кабель питания от внешней батареи для Trimble M3 DR Arctic. Для использования с Nikon X-Series, Nivo C, Nivo M / M +.

Купить кабель питания от внешней батареи для Trimble M3 DR Arctic, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Кабель для Trimble M3 DR Arctic

	Trimble HXA20675-TRSU
Тип устройства	кабель питания от внешней батареи
Назначение	для тахеометров Trimble M3 DR Arctic (Для использования с Nikon X-Series, Nivo C, Nivo M / M +)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83