



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 70-10-51
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 529008



Описание Кабель интерфейсный для Trimble R10 (Lemo - USB)

Кабель передачи данных для GNSS-приемников Trimble R10 с разъемом Lemo7 на разъем USB. Подходит в качестве замены кабелю Trimble 80799.

Купить кабель интерфейсный для Trimble R10 (Lemo - USB), а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Кабель интерфейсный для Trimble R10 (Lemo - USB)

	Кабель Trimble R10 (Lemo - USB)
Тип устройства	кабель передачи данных
Назначение	для GNSS-приемников Trimble R10

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83