



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

rimble 5700/5800/R4-R8

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

по номеру 8 800 700 1067

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 370107



Описание Комплект для Trimble 5700/5800/R4-R8

Комплект внешнего питания Trimble 6 Ач. Состав комплекта: аккумуляторная батарея внешняя, зарядное устройство и кабель питания. Подходит для GNSS приемников Trimble 5700/5800/R2/R4/R5/R6/R7/R8/R8s/R9s/R10 и Spectra Precision SP60/SP80.

Купить комплект для Trimble 5700/5800/R4-R8, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Комплект для Trimble 5700/5800/R4-R8

	Комплект для Trimble 5700/5800/R4-R8
Тип устройства	комплект внешнего питания Trimble
Назначение	для GNSS приемников Trimble 5700/5800/R2/R4/R5/R6/R7/R8/R8s/R9s/R10 и Spectra Precision SP60/SP80
Емкость	6 Ач

Комплектация Комплект для Trimble 5700/5800/R4-R8

- Аккумуляторная батарея внешняя
- Зарядное устройство
- Кабель питания

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83