



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 258-80-83
без опти.центрира

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 842061

LE



Описание LEICA GDF311 (без опти.центрира)

LEICA Треггер GDF311 (Без опти. центрира)

Треггер без центрира рекомендуется для тахеометров точностью 3". Большой диаметр подъемных винтов удобны для работы даже в перчатках. Жесткость при кручении 3", вес 780 грамм.

Гистерезис треггеров серии Professional 3000 не более 3".

Эти треггеры подходят для немоторизованных тахеометров с угловой точностью 5" – 7" и для установки GNSS-антенн и отражателей.

Leica GDF311 подходит для тахеометров с угловой точностью выше чем 3". Подъемные винты имеют большой диаметр, что позволяет выполнять тонкую регулировку даже в рабочих перчатках.
Торсионная жесткость <3", вес 780 грамм.

Характеристики LEICA GDF311 (без опти.центрира)

Технические характеристики LEICA GDF311 (без опти.центрира)	
Вес кг.	0,78

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83