



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 500-50-50
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Сайт: www.tscoco.ru

Устройство поверки электронных счетчиков (без держателя)



Описание Марс-Энерго УФС-Э без держателя

Устройство фотосчитывающее (в дальнейшем УФС). УФС-Э для поверки счетчика электроэнергии (с диском) (необходимо на счетчик установить УФС и подключить его к частотному входу измерительного прибора).

УФС-Э регистрирует излучение оптического импульсного выхода счетчика.

Характеристики Марс-Энерго УФС-Э без держателя

Параметр	Значение
Амплитуда импульсов	(U пит ± 0,5) В
Длительность импульса	(10 ± 5) мс
Частота f (Гц)	Пропорциональна измеряемой счетчиком мощности
Габаритные размеры	110 x 90 x 200 мм
Масса	не более 0,5 кг
Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	- 20 °С до + 50 °С
Относительная влажность	90% при + 30 °С
Атмосферное давление	от 70 до 106,7 кПа (537 - 800 мм рт. ст.)

Комплектация Марс-Энерго УФС-Э без держателя

№	Наименование	Количество
1	Устройство поверки электронных счетчиков - УФС-Э	1
2	Паспорт	1
3	Упаковка	1