



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Динамометры сжатия электронные

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Пилляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: ЭЭЭЭ



### Описание Петвес ДЭП/3-1Д-5С-1



#### Электронные динамометры сжатия ДЭП-С

Динамометры электронные переносные **ДЭП-С** предназначены для измерения статической и динамической силы сжатия. Электронный динамометр **ДЭП-С** представляет собой устройство на основе датчика силы для измерения усилий, воздействующих на различные элементы механических конструкций в процессе их испытаний, монтажа и эксплуатации. Датчик силы включается в разрыв силовой схемы. Также датчики силы могут быть использованы как измерительный элемент любого вида весов, динамометрических схем и других устройств. Динамометры **ДЭП-С** применяются на предприятиях различных отраслей промышленности для измерений силы, при периодической поверке испытательных машин и стендов, при калибровке и поверке в качестве эталонных средств измерений силы 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы».

#### Расшифровка обозначения динамометра

ДЭП/И (тип индикатора)  
Т (тип датчика)  
Д (датчик)  
Н (наибольший предел измерения, кН)  
В (вид измеряемой силы)  
К (класс точности по ISO376)

#### ОПИСАНИЯ ВЕСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ИСПОЛЗУЕМЫХ В ДИНАМОМЕТРАХ СЖАТИЯ ДЭП-С

 <p><b>Вторичный измерительный преобразователь R320 (ДЭПЗ)</b></p>	<p>Класс точности весового индикатора R320 (ДЭПЗ) - III (средний) <b>Функциональные особенности весового индикатора R320 (ДЭПЗ)</b> Жидкокристаллический дисплей с подсветкой (6 сегментов). Высота символов: 20 мм. 5 функциональных клавиш. Установка даты и времени. Возможность компенсации массы тары во всем диапазоне взвешивания. Режим переключения между единицами измерения. Режим контроля веса (по заданным верхнему и нижнему значениям веса). Счетный режим (подсчет однотипных предметов). Режим фиксирования пикового значения массы. Возможность крепления к столу или стене. Возможность подключения дистанционной клавиши. Интерфейс RS-232. Инфракрасный порт для передачи данных на компьютер. Источник питания: сеть 220В через сетевой адаптер или 4 батарейки АА-типа (до 50 часов непрерывной работы). Рабочий диапазон температур: от -10° С до +40°С. Габаритные размеры: 160x75x85 мм. <b>Опции</b> Программное обеспечение для получения данных с индикатора Специальный кабель для передачи данных на компьютер через Ик-порт</p>
 <p><b>Вторичный измерительный преобразователь W1-19 (ДЭП6)</b></p>	<p>Класс точности весового индикатора W1-19 (ДЭП6) - III (средний) <b>Функциональные особенности весового индикатора W1-19 (ДЭП6)</b> Жидкокристаллический дисплей (7 сегментов). Установка даты и времени. Исполнение корпуса-пластик Высота символов: 45 мм. Возможность компенсации массы тары во всем диапазоне взвешивания. Режим фиксирования пикового значения массы. Возможность крепления к столу или стене. 2 интерфейса RS-232. Источник питания: сетевой адаптер 12В, 0.5А или встроенный аккумулятор 6В 4Ач Рабочий диапазон температур: от -10°С до +40°С. Габаритные размеры: 270x180x105 мм. <b>Опции</b> Управление внешним приводом для ограничения создаваемого усилия</p>



Вторичный измерительный преобразователь WI-19S (ДЭП7)

Класс точности весового индикатора WI-19S (ДЭП7) - III (средний)  
**Функциональные особенности весового индикатора WI-19S (ДЭП7)**  
 Жидкокристаллический дисплей (7 сегментов).  
 Установка даты и времени.  
 Исполнение корпуса-нержавеющая сталь  
 Степень пыле-влагозащиты IP-66  
 Высота символов: 45 мм.  
 Возможность компенсации массы тары во всем диапазоне взвешивания.  
 Режим фиксирования пикового значения массы.  
 Возможность крепления к столу или стене.  
 2 интерфейса RS-232.  
 Источник питания: сетевой адаптер 12В, 0.5А или встроенный аккумулятор 6В 4Ач  
 Рабочий диапазон температур: от -10°C до +40°C.  
 Габаритные размеры: 250x150x60 мм.  
**Опции**  
 Управление внешним приводом для ограничения создаваемого усилия

На динамометры нагрузкой от 1000 кН поверка не входит в стоимость динамометра.

**Опции**

1. Вторичный измерительный преобразователь R320 (ДЭП3)
2. Вторичный измерительный преобразователь WI-19 (ДЭП6)
3. Вторичный измерительный преобразователь WI-19S (ДЭП7)

**Характеристики Петвес ДЭП/3-1Д-5С-1**

Модель динамометра	Пределы измерения, кН		Дискретность отсчётного устройства, кН	
	наибольший	наименьший	для 2 класса по ISO376 (0,45%)	для 1 класса по ISO376 (0,24%)
ДЭП-0.1	0.1	0.01	0.00002	0.00001
ДЭП-0.3	0.3	0.03	0.00005	0.00002
ДЭП-0.5	0.5	0.05	0.0001	0.00005
ДЭП-1	1	0.1	0.0002	0.0001
ДЭП-2	2	0.2	0.0005	0.0002
ДЭП-5	5	0.5	0.001	0.0005
ДЭП-10	10	1	0.002	0.001
ДЭП-20	20	2	0.005	0.002
ДЭП-50	50	5	0.01	0.005
ДЭП-100	100	10	0.02	0.01
ДЭП-200	200	20	0.05	0.02
ДЭП-500	500	50	0.1	0.05
ДЭП-1000	1000	100	0.2	0.1
ДЭП-2000	2000	200	0.5	0.2
ДЭП-3000	3000	300	0.5	-
ДЭП-5000	5000	500	1.0	-

**Сравнение погрешностей динамометров в зависимости от класса точности**

Класс точности по ISO 376	Пределы допускаемой погрешности, %
00	± 0.06
0,5	± 0.12
1	± 0.24
2	± 0,45

Динамометры классов точности 05 и 00 по ISO376 изготавливаются под заказ.

Как эталонные приборы, электронные динамометры ДЭП аттестуются за отдельную стоимость.