8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: HNA20100



Кл

Ди

38

Tei pa

Be

## ОПИСАНИЕ

Nikon XS 1" OP - компактный высокоточный тахеометр Nikon серий XS, оборудован безотражательным дальномером до 800, двумя монохромными дисплеями, оптическим центриром.

## ПРЕИМУЩЕСТВА NIKON XS 1" ОР

- Система автофокусировки Nikon сокращает время
- Безотражательный дальномер до 800 м
- Две панели управления с черно-белым дисплеем
- Защита прибора от воровство при помощи PIN-кодом
- Два слота для аккумуляторов с возможностью «горячей» замены

Благодаря легкой, компактной конструкции и простой настройке, тахеометр Nikon XS 1" LP обеспечивает быстрое и точное выполнение любых геодезических работ. Его встроенное программное обеспечение интуитивно понятно и, несмотря на свою простоту, обладает функционалом, необходимым для выполнения широкого спектра инженерно-геодезических работ. Когда вы работаете с Nikon XS 1" LP, Вы выполняете работу с первого раза.

Высококачественная оптика Nikon, эргономичный дизайн и малый вес инструмента уменьшают усталость пользователя, что позволяет работать в течение долгих рабочих дней, даже на самых сложных объектах. Nikon XS 1" LP удобен в использовании и долговечен.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Точность измерения углов	1"	
Дальность измерения расстояний		
Без отражателя	800 м	
На призму	5000 м (по призме 6.25 см )	
На отражающую пленку	300 м	
Точность измерения расстояний		
Без отражателя	±(3+2 мм/км x D) мм	
На призму	±(2+2 мм/км x D) мм	
На отражающую пленку	Нет данных	
Интервал измерения расстояний		
Точный режим	Безотражательные измерения - 1,0 с; на отражатель - 1,0 с	
Стандартный режим	Безотражательные измерения - 0,5 с; на отражатель - 0,5 с	
Режим слежения	Нет данных	
Центрирование		
Тип центрира	Оптический	
Точность	Нет данных	
Створоуказатель	Нет данных	
Целеуказатель	Коаксиальный, красный	
Компенсатор		
Тип	Двухосевой жидкостно-электрический датчик	
Диапазон работы	±3'	
Зрительная труба		

Увеличение	30 крат	
Подсветка сетки нитей	Нет данных	
min расстояние фокусировки	1,5 м	
Питание		
Время работы без подзарядки батареи	До 22 ч	
Время зарядки	6 ч	
Управление		
Клавиатура	Буквенно-цифровая, сдвух сторон	
Дисплей	КЛ - графический ЖК-дисплей с подсветкой (128 x 64 пикселей) КП - графический ЖК-дисплей с подсветкой (128 x 64 пикселей)	
Интерфейсы		
Внешний накопитель	Запись и передача данных (USB тип A и mini B)	
Bluetooth	Да	
Коммуникационные порты	RS-232C, USB xoct	
Прочие характеристики		
Память	50 000 точек,	
Наводящие винты	Закрепительные + микрометренные	
Влагопылезащита	IP66	
Масса	4.3 кг без батарей, батареи 0.1 кг	
Рабочая температура	От -20°C до +50°C	
Программное обеспечение	Нет данных	
Формат данных	Nikon	
Страна изготовления	Нет данных	
Гарантийный срок	2 года	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Тахеометр Nikon XS с трегером
- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- Транспортировочный кейс с ремнями
- Руководство пользователя
- Юстировочные инструменты
- Чехол от дождя

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83