



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

12 Мегомметр цифровой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46200200



Ин

От
ин

Пи

Ко
DA

Ко
PI

Ре
на

Ти
на

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МЕГОММЕТРА AM-2002:

Мегомметр предназначен для измерения сопротивления изоляции при воздействии высоких напряжений. AM-2002 обеспечивает широкий диапазон и высокую точность измерений, а также возможность измерения переменного напряжения. Автономное питание позволяет использовать этот прибор независимо от наличия питающей цепи. Кроме того, мегомметр AM-2002 предоставляет возможность контроля состояния цепей заземления.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МЕГОММЕТРА AM-2002:

- 4 контрольных напряжения: 100, 250, 500, 1000 В;
- ЖК-дисплей, 3 1/2 разряда;
- Измерение сопротивления до 1000 МОм;
- Автономное питание;
- Измерение переменного напряжения до 600 В;
- Время обновления показаний 0,4 сек;
- Время измерений 2,5 сек (макс);
- Установка нуля автоматическая;
- Питание 9 В, 6 батарей типа AA по 1,5 В;
- Система защиты от перегрузки.

Характеристики Aktakom AM-2002

Диапазон	Погрешность (≥ 400 кОм)	Разрешение	Контрольное напряжение
Сопротивление изоляции			
200 МОм (100 В)	$\pm 3\%$	0,1 МОм	100 В ($\pm 5\%$)
200 МОм (250 В)	$\pm 3\%$	0,1 МОм	250 В ($\pm 5\%$)
200 МОм (500 В)	$\pm 3\%$	0,1 МОм	500 В ($\pm 5\%$)
1000 МОм (1000 В)	$\pm 3\%$	1 МОм	1000 В ($\pm 5\%$)
Ток короткого замыкания $> 2,55$ мА			
Сопротивление			
200 Ом	$\pm 1\%$	0,1 Ом	Напряжение на разомкнутых щупах 3 В
Защита от перегрузки 500 В пост./перем. (в течении 20 с)			
Переменное напряжение (50...500 Гц)			
600 В	$\pm 1\%$	1 В	4,5 МОм
Защита от перегрузки 1000 В перем.			
Общие характеристики			
Параметр	Значение		
Время обновления показаний	0,4 с		
Время измерения	2,5 с (максимально)		
Установка «0»	автоматическая		
Питание	9 В, 6 батарей типа AA по 1,5 В		
Потребляемый ток	10...100 мА		
Масса	575 г		
Габаритные размеры	160x120x85 мм		

Комплектация Aktakom AM-2002

№	Наименование	Количество
1.	Мегомметр AM-2002	1
2.	Соединительные провода с зажимами типа "крокодил"	2
3.	Инструкция по эксплуатации	1
4.	Ремень для переноски	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83