



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 100-70-70 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ ПО МСК: +7 (495) 258-80-83

Артикул: 680972



Описание Кабель питания Trimble от внешней батареи для 3600/3300 (1.5м)

Кабель к внешнему аккумулятору для тахеометров Trimble 3300/3600/DiNi.

Купить кабель питания от внешней батареи для Trimble 3600/3300 (1.5м), а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Кабель питания Trimble от внешней батареи для 3600/3300 (1.5м)

	Кабель питания Trimble 7081779482000
Тип устройства	кабель питания
Назначение	к внешнему аккумулятору для тахеометров Trimble 3300/3600/DiNi

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83