



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Y Lemo-USB

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 564467



Описание Кабель Trimble Y Lemo-USB

Y-кабель питания и передачи данных для GNSS-приемника Trimble R10 с переходом с USB на Lemo7 и Power.

Купить кабель Y Lemo-USB/Power для Trimble R10, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Кабель Trimble Y Lemo-USB

	Trimble Y Lemo-USB
Тип устройства	Y-кабель питания и передачи данных
Назначение	для GNSS-приемника Trimble R10

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83