



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Артикул: 481318

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание DT-86

Портативный люксметр DT-86 предназначен для быстрого и мобильного измерения освещенности. С его помощью вы сможете решить множество задач, от проверки освещенности офисов или производственных помещений до измерения световых характеристик теплиц или промышленных объектов. Этот люксметр имеет современный компактный и эргономичный дизайн, благодаря чему он удобно лежит в руке во время работы, и не займет много места в сумке с инструментами или в кармане куртки.

Люксметр DT-86 имеет предельно простое управление — вам нужно лишь нажать на кнопку, и посмотреть результат на жидкокристаллическом дисплее, оснащенном функцией автоматической подсветки и отображения уровня заряда батареи. Диапазон работы прибора составляет 200/2000/20000/40000 люкс/фут-кандел (1 фут-кандела=10,76 люкс). Имеется режим автоматического выбора диапазона измерений, режим удержания максимального значения и функция автоматического выключения питания.

Характеристики DT-86

DT-86	
Диапазон измерений	200, 2000, 20000, 40000 лк
Точность:	±5%
Размеры	157×54×34 мм
Вес	170 г
Скорость измерения	2,5 изм/с
Температура хранения	от -10 до 60°C при относительной влажности < 80%
Рабочая температура и влажность	от 0 до 40°C при относительной влажности 0 – 80%

Комплектация DT-86

- Люксметр CEM DT-86
- Инструкция по эксплуатации
- Элемент питания 9 В

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83