



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy TPA10

Съемный адаптер-переходник для пробников TekProbe™. Обеспечивает возможность использования всех пробников с интерфейсом TekProbe с любым осциллографом Teledyne LeCroy, имеющим вход типа ProBus. Спецификации: напряжения питания + 15В, - 15В, + 5В, - 5В ($\pm 2\%$ в каждом номинале), напряжение пост. смещение (offset): ± 1 В ($\pm 1\%$), макс. входное напряжение: 47 В пик, 33 В скз. Автоматическое детектирование пробников при подключении на входной канал. Поддержка необходимых диапазонов вх. мощности и уровней постоянного смещения при управлении подключаемым пробником. Обеспечивает подключение пробников с диапазоном частот до 4 ГГц. Активация путем прогр.-аппаратного обновления ЦЗО (смена FW). Полная совместимость с самыми различными конструкциями и типами пробников: внешние диф. усилители, токовые датчики, активные и дифференциальные пробники с соединителем типа BNC. Размер: 31,1 x 39 x 87 мм, масса 119 г. Рабочие условия 0-50 °С.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83