



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Переходник АМО с 5/8" на 1/4"

Артикул: 779968



Описание Переходник АМО с 5/8" на 1/4"

Переходник для лазерного уровня с резьбой 1/4" (фото) на штатив с резьбой 5/8".

СОВМЕСТИМОСТЬ

- Лазерные нивелиры и др. измерительная техника
- Фототехника

Характеристики Переходник АМО с 5/8" на 1/4"

Переходник АМО с 5/8" на 1/4"	
Тип аксессуара	переходник с 5/8" на 1/4"
Назначение	лазерные нивелиры и др. измерительная, фототехника

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83