



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Визуальной сигнализации для ИК-камер Optris Xi 80/410

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Дополнительное оборудование для инфракрасной камеры Xi 80/410. Светодиодный индикатор подключается напрямую к ИК-камере и служит для визуальной и звуковой сигнализации превышения/уменьшения допустимого уровня температуры. Индикатор аварийной сигнализации работает в автономном режиме вместе с камерой, и может стать отличным предупредительным сигналом в системах безопасности.

ОСОБЕННОСТИ

- Автономная работа;
- Визуальная и звуковая сигнализация;
- Потребляемая мощность 1 Вт.
- Для Инфракрасная камера Optris Xi 80, Инфракрасная камера Optris Xi 410

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83