

Pa Ди Пи Тег par

> Pa: Be

Tei xp:

#### НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА TESTO 545

Для достижения хорошей освещенности на рабочих местах, в госпиталях, офисах или школах уровень интенсивности света должен соответствовать установленным нормам. Соответствие норме можно эффективно проверить с помощью прибора **testo 545**.

8 800 350-70-37

## ОСОБЕННОСТИ ЛЮКСМЕТРА TESTO 545

- Усреднение по времени или по количеству замеров
- Сохраняет в памяти до 99 названий мест проведения замеров
- Функция логгера (память на 3000 измерений)
- Быстрая распечатка данных на месте замера на принтере Testo.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА TESTO 545

Параметр	Значения	
Память	3000	
Дисплей	ЖКИ, 4 строки	
Температура хранения	-20 +70	
Рабочая температура	0 +50 °C	
Тип батарейки	9 В батарейка	
Срок службы батарейки	50 часов	
Bec	500 г	
Габариты	220 x 68 x 50 mm	
Тип зонда Люкс (уровень освещенности)		
Диапазон измерений	0 +100000 Люкс	
Разрешение	1 Люкс (0 +32000 Люкс) 10 Люкс (0 +100000 Люкс)	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 545

Nº	Наименование	Количество
1	Люксметр testo 545	1
2	Элемент питания	1
3	Заводской протокол калибровки	1
4	Документы	1

# ДОПЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ TESTO 545

Nº	Наименование	Цена
1	RS232 кабель	По запросу
2	Адаптер для сети Ethernet	По запросу
3	Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов	По запросу
4	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)	По запросу

Nº	Наименование	Цена
5	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), стойкие чернила	По запросу
6	Кейс	По запросу
7	ΠΟ ComSoft 3 Professional	По запросу
8	Принтер Testo с беспроводным инфракрасным портом IRDA	По запросу
9	Транспортировочный кейс (пластиковый) для измерительного прибора, зондов и принадлежностей	По запросу

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83