




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**сопротивления 2751 IN**  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Ин  
От  
ин  
Пи  
Ко.  
DA  
Ко.  
PI  
Ре  
на  
Ти  
на  
Ис  
В

## Описание SEW 2751 IN

Принцип действия измерителя сопротивления изоляции 2751 IN основан на измерении падения напряжения на сопротивлении изоляции под действием тока, возникающего при приложении испытательного высокого напряжения, с последующим преобразованием в пропорциональное значение сопротивления. Измеритель 2751 IN выполнен с использованием аналого-цифрового преобразователя и выводом результата измерений в цифровом виде. Измеритель 2751 IN выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе переносного исполнения с батарейным питанием и снабжены специальными выносными проводами. На передней панели 2751 IN расположены индикаторы и органы управления. Гнезда для подключения измерительных кабелей расположены на верхней панели.

## ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 2751 IN:

- Измерение сопротивления изоляции и сопротивления цепи;
- Фиксированные значения постоянного напряжения для измерения сопротивления изоляции: 250 В; 500 В; 1000 В;
- Измерение переменного напряжения до 600 В;
- Измерение сопротивления изоляции при напряжении, создающем ток в нагрузке 1 мА;
- Функция удержания показаний, таймер режимов тестирования (3 ... 5 мин);
- Автоматический разряд накопительного конденсатора;
- Измерение сопротивления низкоомной цепи током 200 мА;
- Звуковой прозвон цепи;
- Индикация наличия опасного напряжения в тестируемой цепи;
- Цифровой ЖК индикатор (68 x 34 мм);
- Батарейное питание, автоотключение;
- Индикация разряда источников питания;
- Компактность, надёжность;
- Масса 600 гр.

## Характеристики SEW 2751 IN

|                                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон сопротивления          | 10 мОм-2 кОм                                                                                                                                                  |
| Диапазон сопротивления изоляции | 250 кОм-2 ГОм                                                                                                                                                 |
| Испытательное напряжение        | 250 В-500 В-1000 В                                                                                                                                            |
| Максимальный тестовый ток       | 1 мА                                                                                                                                                          |
| Виды дополнительных измерений   | Постоянное напряжение Целостность цепи                                                                                                                        |
| Вид питания                     | Батарея AA тип 1,5 В 6 шт.                                                                                                                                    |
| Особенности                     | Таймер (3...5 мин), удержание показаний. Автоматический разряд накопительного конденсатора. Звуковая индикация наличия опасного напряжения в тестируемой цепи |

## Комплектация SEW 2751 IN

| №  | Наименование                                         | Количество |
|----|------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Аналоговый измеритель сопротивления изоляции 2751 IN | 1          |
| 2. | Измерительные провода                                | 2          |

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 3. | Зажимы "крокодил"           | 2 |
| 4. | Источник питания            | 8 |
| 5. | Предохранитель              | 1 |
| 6. | Плечевой ремень             | 1 |
| 7. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**