



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

тель порядка чередования фаз


+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



На

На  
фа

По  
вр

Пи

## Описание SEW 862 PR

Измеритель порядка чередования фаз 862 PR: Определение наличия и порядка чередования фаз; Используется электронная схема индикации; Комплектуется удобными съемными проводами; Позволяют проводить измерения в 3-х фазных цепях в широком диапазоне напряжений от 100 В до 600 В; Идеально подходят для использования на конвейерных линиях, насосных станциях и в механизмах электроприводов; Обеспечена высокая степень электробезопасности; Влагозащитное и компактное исполнение, удобен и прост в эксплуатации; Изготовлен из высокопрочного пластика; Масса 115 г.

## Характеристики SEW 862 PR

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режимы работы               | определение наличия фазного напряжения, индикатор чередования фаз                                            |
| Диапазон рабочих напряжений | от 100 до 600 В                                                                                              |
| Диапазон частот             | 45...70 Гц                                                                                                   |
| Особенности                 | влагозащитное исполнение IP24 , съемные провода (1м, зажимы «крокодил» до 35 мм), не требует батарей питания |

## Комплектация SEW 862 PR

| №  | Наименование                              | Количество |
|----|-------------------------------------------|------------|
| 1. | Измерители порядка чередования фаз 862 PR | 1          |
| 2. | Измерительные провода                     | 3          |
| 3. | Батарея                                   | 1          |
| 4. | Транспортная сумка                        | 1          |
| 5. | Руководство по эксплуатации               | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83