



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
КИ-АКИП-9702

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-9702

Характеристики АКИП-9702

| Параметры | Значения |
|----------------------|--|
| Типы фреона | R-32, R-22, R-134a, R1234yf, R-404a, R-410a |
| Чувствительность | 4 г...14 г/в год (CFC, HCFC, HFC и их смеси) |
| Отсечка фона | Ручная и автоматическая |
| Режим детектирования | ГРУБО/ СРЕДНЕ/ ТОЧНО |
| Дисплей, шкала | Трехцветная светодиодная |
| Источник питания | DC адаптер 3,7 В, аккумулятор (Li-Ion) 1960мАч |
| Особенности | Встроенный фонарик наконечника, для подсветки в трудно доступных местах. Звуковой сигнализатор, сменный датчик, индикатор разряда батареи, индикатор неисправности датчика. Мера утечки в комплекте поставки. Длина гибкого зонда сенсора 45 см. Габариты 184 × 70 × 40 мм, масса 340 г. |

Комплектация АКИП-9702

| № | Наименование | Количество |
|----|-------------------------------|------------|
| 1. | Индикатор утечки АКИП-9702 | 1 |
| 2. | USB кабель | 1 |
| 3. | Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 4. | Тестовая емкость для проверки | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83