

Артикул: 31426



Ча
пр

Ко.
Ча

Ba
RL

Из
пр

Из
пр

Из
(ра

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
пр

ИЗ
(θ)

Из
пр

Из
пр

Из
(ра

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ РС ПАРАМЕТРОВ АРРА 76:

Прибор предназначен для измерения параметров и проверки исправности радиоэлектронных компонентов: резисторов, конденсаторов, биполярных транзисторов, диодов, светодиодов, тиристоров, источников ЭДС и прочего.

Измеритель RC параметров APPA 76: Тест-сигнал: 8/80/800 Гц, 1,2 В (автovyбор); Погрешность: $\pm 0,5\%$; Максимальное разрешение 0,1 Ом, 0,1 пФ; Предел измерения 20 МОм, 20 мФ; Измерение параметров транзисторов, диодов, светодиодов, тиристорov; Тестирование источников ЭДС типа "Крона" 9 В, АА 1,5 В, "таблетка" 1,55 В; Гнезда для прямого подключения компонентов; Ручная установка нуля; Портативный, батарейное питание (9 В); Индикация разряда батареи.

Характеристики АРРА 76

Измеряемые параметры	Ёмкость (С), сопротивление (R), тест транзисторов, тест диодов, тест светодиодов, тест тиристоров
Погрешность	0,5
Электрическое сопротивление (от)	200 Ом
Электрическое сопротивление (до)	20 МОм
Разрешение (R)	0,1 Ом
Электрическая ёмкость (от)	200 пФ
Электрическая ёмкость (до)	20 мФ
Разрешение (C)	0,1 пФ

Частота тест сигнала	8 Гц 800 Гц
Диапазон частот	Фиксированный
Особенности	Тест сигнал, 3 фиксированных значения частоты, 8 Гц, 80 Гц, 800 Гц. Гнезда для прямого подключения компонентов. Ручная установка нуля. Прибор предназначен для измерения параметров и проверки исправности радиоэлектронных компонентов, резисторов, конденсаторов, биполярных транзисторов, диодов, светодиодов, тириستоров, источников ЭДС и пр.
Уровень тест сигнала	1,2 В

Комплектация APPA 76

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель RC параметров APPA 76	1
2.	Измерительные провода TL-70	2
3.	Батарея	1
4.	Защитный чехол	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83